

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE UN LOCAL PARA OFICINA BANCARIA EN VIZCAYA

FIN DE LA EJECUCIÓN: **20 DE JUNIO DEL 2.024**

Se acondiciona un local situado en el casco histórico de Elorrio, Vizcaya.

A nivel de climatización se coloca un sistema 2x1. La unidad exterior se coloca cerca de la fachada en la zona del Back Office, donde se ha previsto una rejilla lineal de mayor dimensión.

Las unidades interiores se colocarán suspendidas por elementos antivibratorios del forjado, en zonas accesibles y registrables.

Se coloca un recuperador, con ventilación directa al exterior a través de dos rejillas situadas en la fachada.

Respecto a la lista de materiales utilizados:

Lista de materiales

Material	Descripción	Cantidad
4MXM80A9	Aplicaciones de modelos Multi	1
FBA35A9	Unidad de conductos con ESP media	1
FBA60A9	Unidad de conductos con ESP media	1